

表A.1 单位基本信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

单位名称	公主岭市隆盛热电有限公司	注册地址	公主岭市苇子沟街道 长青村隆盛热电有限公司
生产经营场所地址	公主岭市苇子沟街道 长青村隆盛热电有限公司	行政区划	221001
行业类别	热力生产和供应	行业代码	D4430
生产经营场所中心经度	124-19-21	生产经营场所中心纬度	44-34-32
统一社会信用代码	9122038134003790X4	管理类别	危险废物登记管理单位
法定代表人	刘立新	联系电话	18629861366
危险废物环境管理技术负责人	张广学	联系电话	18629861366
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	吉环审字《2016》113号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	9122038134003790x4

表 A.3 危险废物产生情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化 管理单位、危险废物登记管理单位填写)

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称/单位名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	05	锅炉	废弃的离子交换树脂	废弃的离子交换树脂	有机树脂类废物	HW13	900-015-13	苯系物，酚类等	固态	T	0	吨					04	100
2	05	锅炉	化学空包装物	化学空包装物	其他废物	HW49	900-041-49	含酸碱	固态	T	0.02	吨					04	100
3	01	背压式汽轮机	废机油	废机油	废矿物油与含矿物油废物	HW08	900-249-08	苯系物，酚类等	液态	T,I	1.1	吨					04	100
4	05	锅炉	实验室废液	实验室废液	其他废物	HW49	900-047-49	重铬酸钾、过硫酸铵	液态	T,C,I,R	0.1	吨					04	100
5	05	锅炉	废水处理污泥	废水处理污泥	其他废物	HW49	772-006-49	重金属离子	固态	T	1	吨					04	100
6	05	锅炉	脱销废催化剂	脱硝废催化剂V2O5	废催化剂	HW50	772-007-50	TiO2、W03、V2O5	固态	T	0	吨					04	100

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写)

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	04	贮存间	废水处理污泥	其他废物	HW49	772-006-49	重金属离子	固态	T	桶	0	吨
2	04	贮存间	实验室废液	其他废物	HW49	900-047-49	重铬酸钾、过硫酸铵	液态	T,C,I,R	桶	0	吨
3	04	贮存间	废机油	废矿物油与含矿物油废物	HW08	900-249-08	苯系物，酚类等	液态	T,I	桶	0.5	吨
4	04	贮存间	脱硝废催化剂V205	废催化剂	HW50	772-007-50	TiO2、W03、V205	固态	T	箱	0	吨
5	04	贮存间	废弃的离子交换树脂	有机树脂类废物	HW13	900-015-13	苯系物，酚类等	固态	T	袋	0	吨
6	04	贮存间	化学品空包装物	其他废物	HW49	900-041-49	含酸碱	固态	T	箱	0	吨

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写)

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废弃的离子交换树脂	有机树脂类废物	0	0	吨
	2	化学品空包装物	其他废物	0.02	0.01	吨
	3	废机油	废矿物油与含矿物油废物	1.1	0.1	吨
	4	实验室废液	其他废物	0.1	0.05	吨
	5	废水处理污泥	其他废物	1	0.1	吨
	6	脱硝废催化剂V2O5	废催化剂	0	0	吨
	合计			2.22	0.26	吨
降低危险废物危害性的计划	源头减量，过程控制，减少危险废物的产生量和危害性，并采取防范措施避免危险废物在贮存、转移、处置等过程中的环境风险。					
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 1、源头控制：购买优质的原材料，延长原材料的使用寿命。2、过程控制：比如脱硫污泥尽可能的减少脱硫废水的产生及处理，尽可能在塔内循环，减少污泥的产生量。					

表 A.7 危险废物转移情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废机油	废矿物油与含矿物油废物	HW08	900-249-08	苯系物，酚类等	液态	T,I	1.2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	吉林省蓝天固废处理中心有限公司	2201050001		
2	省内转移	废水处理污泥	其他废物	HW49	772-006-49	重金属离子	固态	T	1.2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	吉林省蓝天固废处理中心有限公司	2201050001		
3	省内转移	化学品空包装物	其他废物	HW49	900-041-49	含酸碱	固态	T	0.02	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	吉林省蓝天固废处理中心有限公司	2201050001		
4	省内转移	实验室废液	其他废物	HW49	900-047-49	重铬酸钾、过硫酸铵	液态	T,C,I,R	0.01	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	吉林省蓝天固废处理中心有限公司	2201050001		